

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

**О плановых и аварийных отключениях
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Транзит-Электро-Тюмень" 2015 год**

| Наименование объекта | Зона деятельности | Наименование/вид оборудования | Начало проведения работ | Окончание проведения работ | Количество дней | Вид планируемых работ | Примечания (отметка о проведении работ сторонними организациями) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 12.01.2015г. 08-00 | 12.01.2015г. 16-00 | 1 | Снята нагрузка с ввода№1 от РП-41, ВН-10кВ в разрыве | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 14.01.2015г. 14-40 | 14.01.2015г. 16-00 | 1 | Пропало питание по вводу №1, включен секционный разъединитель . | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-2 ООО"Кредо" | г.Тюмень | ТП-2 | 14.01.2015г. 16-00 | 14.01.2015г. 19-00 | 1 | 110/10"Домостроительная" Повреждение кабеля ООО"Стройкомплект". | |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 23.01.2015г. 09-47 | 23.01.2015г. 11-25 | 1 | Снята нагрузка с ввода №1, работы на РП-41. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 25.01.2015г. 10-47 | 26.01.2015г. 11-35 | 1 | Снята нагрузка с ввода №2, работы на РП-41 . | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-843 | г.Тюмень | ТП-843 | 28.01.2015г. 12-00 | 28.01.2015г. 15-51 | 1 | Коронация на концевой муфте в ТП-623 . | |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 30.01.2015г. 15-14 | | | Заявка на 02.02.2015г. Отключить ВН-10кВ в сторону ТП-8 с 13- до 17. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 02.02.2015г. 14-35 | 02.02.2015г. 16-08 | 1 | ВН-10кВ 1с.ш. в сторону ТП-8 отключен. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 10.02.2015г. 10-08 | 10.02.2015г. 10-25 | 1 | ВН-10кВ 1с.ш. в сторону ТП-8 отключен. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-996 | г.Тюмень | ТП-996 | 11.02.2015г. 16-10 | 11.02.2015г. 16-21 | 1 | Отключено электроснабжение . | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-1046, 809, 760 | г.Тюмень | ТП-1046, 809, 760 | 14.02.2015г. 13-15 | 14.02.2015г. 13-35 | 1 | Кратковременные включения и отключения. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-763 | Тюменский р-н | ТП-763 | 15.02.2015г. | 19.02.2015г. | 4 | Ф. Муллаши отключен с подозрением "земля в сети". | |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 19.02.2015г.15-10 | 19.02.2015г. 16-20 | 1 | ВН-10кВ 1с.ш. в сторону ТП-8 включен. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 22.02.2015г. 13-00 | 22.02.2015г. 13-52 | 1 | Мероприятия по включению напряжения со стороны ТП-8 по 1 с.ш. в сторону ТП-809. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809, 760 | г.Тюмень | ТП-809, 760 | 24.02.2015г. 22-00 | 24.02.2015г. 22-10 | 1 | Отсутствует напряжение , отключение в РП-35. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-908 | г.Тюмень | ТП-908 | 27.02.2015г. 13-10 | 27.02.2015г. 13-25 | 1 | Ф. "Якорь" отсутствует электроснабжение. | ОАО"Тюменьэнерго" |
| ТП-1042 | г.Тюмень | ТП-1042 | 02.03.2015г. 14-07 | | 1 | Планируется отключение ф. "Дом отдыха" 05.03.2015г. Обрезание веток вдоль ф., ЛЭП-10кВ | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-912 | г.Тюмень | ТП-912 | 11.03.2015г. 08-15 | | 1 | Планируется отключения напряжения с 08-00 до 17-00 13.03.2015г. Обрезание веток. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-763 | г.Тюмень | ТП-763 | 11.03.2015г. 15-15 | 11.03.2015г. 17-22 | 1 | Восстанавливают изолятор . | ОАО"Тюменьэнерго" |
| ТП-1 ООО"Кредо" | г.Тюмень | ТП-1 | 12.03.2015г. 17-20 | 12.03.2015г. 20-30 | 1 | Отсутствует напряжение ф. "Тура-1" | |
| ТП-992 | Тюменский р-н | ТП-992 | 18.03.2015г. 13-50 | 18.03.2015г. 16-00 | 1 | Аварийное отключение электроснабжение в районных сетях. | ОАО"Тюменьэнерго" |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|--|---------------------|
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 19.03.2015г. 09-10 | 19.03.2015г. 10-10 | 1 | Пропало напряжение со стороны ТП-8 , засекционировались и подали напряжение в сторону ТП-8. | ОАО "СУЭНКО" |
| ТП-908 | г.Тюмень | ТП-908 | 19.03.2015г.13-30 | 19.03.2015г.18-15 | 1 | Аварийное отключение электроснабжение в районных сетях. | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-992 | Тюменский р-н | ТП-992 | 23.03.2015г. 10-00 | 23.03.2015г. 18-00 | 1 | Выполнение плановых мероприятий . | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-1595 | г.Тюмень | ТП-1595 | 25.03.2015г. 11-28 | | 1 | 26.03.2015г. Проводят отключения Ввод-1 с 09-00 до 13-00 , Ввод-2 с 14-00 до 17-00. | ОАО "СУЭНКО" |
| ТП-1595 | г.Тюмень | ТП-1595 | 26.03.2015г. 08-56 | 26.03.2015г. 15-07 | 1 | Плановые переключения . | ОАО "СУЭНКО" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 06.04.2015г. 09-17 | 06.04.2015г. 09-28 | 1 | ВН-10кВ 1 с.ш. в сторону РП-41 отключен. | ОАО "СУЭНКО" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 07.04.2015г. 09-08 | 07.04.2015г. 09-14 | 1 | ВН-10кВ Ввод-1 в сторону РП-41 включить , ввод-2 отключить . | ОАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 09.04.2015г. 17-33 | 09.04.2015г. 17-48 | 1 | ВН-10кВ В Страну ТП-8 отключен, напряжение со стороны ТП-8 в сторону ТП-809 подано . | ОАО "СУЭНКО" |
| ТП-1595 | г.Тюмень | ТП-1595 | 28.04.2015г. 16-30 | 28.04.2015г. 17-50 | 1 | Переключения связанные с работами по графику ППР. | ООО "ТЭТ" |
| ТП-1046 | г.Тюмень | ТП-1046 | 12.05.2015г. 14-07 | 12.05.2015г. 15-00 | 1 | КЛ-0,4кВ в сторону дома ул. Сакко,35 поврежден и находится в отключенном состоянии . | Собственник КЛ. |
| ТП-996 | г.Тюмень | ТП-996 | 14.05.2015г. 08-45 | | 1 | Запланировано отключение на 17.05.2015г. С 08-30 до 17-00 . | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-2 ООО "Кредо" | г.Тюмень | ТП-2 | 17.05.2015г. 10-48 | 17.05.2015г. 13-21 | 1 | Отключено эл.снабжение по команде гл.энергетика Афанасьева П.А. ф.База аварийная ситуация. | |
| РП-28 | г.Тюмень | РП-98 | 19.05.2015г. 09-51 | | 1 | Запланировано отключение ф.Калина -2, яч.б, с 08-00 до 17-00. | ОАО "Тюменьэнерго" |
| БКРТП | г.Тюмень | БКРТП | 21.05.2015г. 08-16 | 21.05.2015г. 15-15 | 1 | Ф."Калина-2", КЛ-10кВ, ВН-10кВ отключен для проведения работ по проверке трансформаторов тока. | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-945 | г.Тюмень | ТП-945 | 25.05.2015г. 19-15 | 25.05.2015г. 2015 | 1 | Сработал ВН-0,4кВ, с.ш. 2, РУ-0,4кВ по причине повреждения КЛ-0,4кВ в результате земляных работ. | |
| ТП-1046 | г.Тюмень | ТП-1046 | 02.06.2015г. 14-19 | | 1 | Заявка на 03.06.2015г. с 09-00 до 17-00, отключат ввод 2 в сторону ТП-1046 со стороны ТП-598. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 02.06.2015г. 17-47 | 02.06.2015г. 17-51 | 1 | Отключить ТП-8 в качестве 2-го ввода и подать напряжение на ТП-8 со стороны ТП-809. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-1046 | г.Тюмень | ТП-1046 | 03.06.2015г. 15-06 | 03.06.2015г. 16-14 | 1 | ВН-10кВ 1 с.ш. в сторону ТП-598 с.ш.2 поставлен в разрыв. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 05.06.2015г. 16-50 | 05.06.2015г. 17-18 | 1 | Напряжение со стороны ТП-8 в ст ТП-809 подано, схема собрана в нормальном режиме. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-1 ООО "Кредо" | г.Тюмень | ТП-1 ООО "Кедо" | 08.06.2015г. 16-48 | 09.06.2015г. 20-33 | 2 | Отключение электроснабжения ф. "Тура-1". | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-2130 | Тюменский р-н | ТП-2130 | 22.06.2015г. 08-30 | | 1 | Откл. Ф."Колос" с 08-00 до 17-00. ф."Чаплык" с 09-00, 09-30 и с 17-00, 17-30 по инициативе районных сетей. | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-1088 | Тюменский р-н | ТП-1088 | 27.06.2015г. 18-45 | 27.06.2015г.19-45 | 1 | Ф."Подъем-1" откл. Электроснабжение, отключение на ЛЭП-110кВ. | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-1088 | Тюменский р-н | ТП-1088 | 02.07.2015г. 11-55 | 02.07.2015г. 13-20 | 1 | Отключение ф. "Подъем-1"поврежден разрядник РВО | ООО "ТЭТ" |
| ТП-2 ООО "Кредо" | г.Тюмень | ТП-2 | 02.07.2015г.15-00 | 02.07.2015г.18-00 | 1 | Отключение по заявке Афанасьева П.А. | ООО "Стройкомплект" |
| ТП-2130 | Тюменский р-н | ТП-2130 | 02.07.2015г. 23-55 | 03.07.2015г. 00-43 | 1 | Отключено электроснабжение со стороны районных сетей. | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-2 ООО "Кредо" | г.Тюмень | ТП-2 | 03.07.2015г. 11-30 | 03.07.2015г.13-00 | 1 | Электроснабжение отключено, проведение ППР . | ООО "ТЭТ" |
| ТП-1042 | г.Тюмень | ТП-1042 | 08.07.2015г. 10-30 | | 1 | Отключение ф. "Дом отдыха" по заявке ПАО "Суэнко" на 10.07.2015г. С 08-00 до 12-00. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 08.07.2015г.14-56 | 08.07.2015г. 15-30 | 1 | ВН-10кВ в сторону ТП-1360 поставить в разрыв по команде "Суэнко". | ПАО "СУЭНКО" |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 09.07.2015г. 08-20 | 09.07.2015г. 08-23 | 1 | Переключения по заявке "Суэнко" . | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 10.07.2015г. 08-54 | 10.07.2015г. 09-19 | 1 | Переключения по заявке "Суэнко" . | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-208 | г.Тюмень | ТП-208 | 14.07.2015г. 14-35 | 14.07.2015г. 15-02 | 1 | Отключение электроснабжения со стороны "Суэнко". | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 16.07.2015г. 11-00 | 16.07.2015г. 13-10 | 1 | Переключения по причине неполадок с КЛ на ТП-8 "Суэнко". | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 16.07.2015г.12-50 | 17.07.2015г. 15-40 | 1 | ВН-10кВ в сторону ТП-760 Ввод-1 отключен , проведение ППР. | ООО"ТЭТ" |
| ТП-908 | г.Тюмень | ТП-908 | 19.07.2015г. 16-25 | 19.07.2015г. 17-00 | 1 | Пропало электроснабжение со стороны районных сетей. | ОАО"Тюменьэнерго" |
| ТП-945 | г.Тюмень | ТП-945 | 23.07.2015г. 10-25 | 23.07.2015г. 16-33 | 1 | Отключение ввода№1, ввода№2 в сторону ТП-237 | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-1595 | г.Тюмень | ТП-1595 | 24.07.2015г. 02-55 | 24.07.2015г. 06-50 | 1 | Работы по наряду №15 | |
| ТП-1042 | г.Тюмень | ТП-1042 | 24.07.2015г.13-53 | | 1 | ф."Дом отдыха" отключат с 08-30 до 18-00 ОДС "Суэнко" Попова | |
| ТП-992 | г.Тюмень | ТП-992 | 01.08.2015г. 16-20 | 01.08.2015г. 16-26 | 1 | Пропало питание по 10кВ. | Тюменские РЭС (Районные электрические сети). |
| РП-98 | г.Тюмень | РП-98 | 04.08.2015г. 10-59 | 04.08.2015г. 11-11 | 1 | Отключение ввода №2 в сторону РП-98. Поиск неисправностей на ПС "Бурдун". | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-1043 | г.Тюмень | ТП-1043 | 04.08.2015г. 11-30 | 04.08.2015г. 19-50 | 1 | Пропало питание 10кВ от ТП-571, повреждение КЛ | ПАО "СУЭНКО", Потребитель. |
| ТП-992 | г.Тюмень | ТП-992 | 14.08.2015г. 16-45 | 14.08.2015г. 16-50 | 1 | Отключение питания по 10кВ в связи с неисправностью РЛНД на ВЛ-10кВ | Тюменские РЭС (Районные электрические сети). |
| ТП-992 | г.Тюмень | ТП-992 | 15.08.2015г. 06-00 | 15.08.2015г. 09-00 | 1 | Отключение питания по 10кВ в связи с повреждением ВЛ -10кВ | ООО "АИС" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 26.08.2015г. 16-25 | 27.08.2015г. 18-05 | 2 | Отключение ввода №2 от РП-41 в связи с работами на РП-41 | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 27.08.2015г. 18-08 | 02.09.2015г. 16-40 | 7 | Отключение ввода №1 от РП-41 в связи с работами на РП-41 | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-1595 | г.Тюмень | ТП-1595 | 02.09.2015г. 09-19 | 03.09.2015г. 08-42 | 2 | Отключение ввода №1 от РП-95 в связи с работами на РП-95 | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-1595 | г.Тюмень | ТП-1595 | 04.09.2015г. 08-28 | 07.09.2015г. 08-37 | 4 | Отключение ввода №2 от РП-95 в связи с работами на РП-95 | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП "Тюменьавтодеталь" | г.Тюмень | ТП "Тюменьавтодеталь" | 17.09.2015г. 08-10 | 17.09.2015г. 17-00 | 1 | Отключение питания по 10кВ в связи с работами на ПС "Тарманское" | ООО "Тарманское-Центральное" |
| ТП-208 | г.Тюмень | ТП-208 | 05.10.2015г. 09-30 | 05.10.2015г. 12-00 | 1 | Отключение питания по 10кВ в связи с плановыми работами в сетях ПАО "СУЭНКО" | ПАО "СУЭНКО" |
| РП-98 | г.Тюмень | РП-98 | 08.10.2015г. 10-03 | 08.10.2015г. 10-50 | 1 | Отключение ввода №2 в сторону РП-98. Проведение фазировки вводов. | ООО"ТЭТ" |
| ТП-33 | г.Тюмень | ТП-33 | 08.10.2015г. 10-03 | 08.10.2015г. 11-17 | 1 | Отключение ввода №2 в сторону ТП-33 в связи с работами на РП-98. | ООО"ТЭТ" |
| ТП-992 | г.Тюмень | ТП-992 | 18.10.2015г. 08-00 | 18.10.2015г. 08-21 | 1 | Отключение питания по 10кВ. | Тюменские РЭС (Районные электрические сети). |
| ТП-1164 | г.Тюмень | ТП-1164 | 07.11.2015г. 11-34 | 07.11.2015г. 13-39 | 1 | отключение ввода №2 со стороны РП-56 | |
| ТП-2 Камчатская 202 | г.Тюмень | ТП-2 Камчатская 202 | 11.11.2015г. 11-10 | 12.11.2015г. 19-20 | 1 | порыв КЛ-10кВ строительным управлением "Север" | |
| РП-95, ТП-15-95, ТП-1596, ТП-1597 | г.Тюмень | РП-95, ТП-15-95, ТП-1596, ТП-1597 | 12.11.2015г. 21-30 | 12.11.2015г. 23-10 | 1 | отключен ввод №1 со стороны ПАО "СУЭНКО" | |
| РП-95, ТП-15-95, ТП-1596, ТП-1597 | г.Тюмень | РП-95, ТП-15-95, ТП-1596, ТП-1597 | 13.11.2015г. 17-18 | 13.11.2015г. 18-34 | 1 | отключен ввод №1 в связи с повреждением соединительной муфты в сторону ТП-1596 | |
| ТП-3 | г.Тюмень | ТП-3 | 26.11.2015г. 11-40 | 26.11.2015г. 12-05 | | "Сиб-Инвест" проводил работы на ТП-2 с отключением в сторону ТП-3 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| ТП-1597 | г.Тюмень | ТП-1597 | 30.11.2015г. 10-59 | 30.11.2015г. 17-30 | | отсутствует напряжение по вводу №2 в связи с переключениями в сетях ПАО "СУЭНКО" | |
| ТП-1193 | г.Тюмень | ТП-1193 | 18.12.2015г. 08-00 | 18.12.2015г. 17-05 | | отсутствует напряжение по вводу №2 в связи с работами в сетях ПАО "СУЭНКО" | |
| ТП-843, ТП-1043 | г.Тюмень | ТП-843, ТП-1043 | 24.12.2015г. 11-00 | 24.12.2015г. 13-27 | | отсутствует напряжение по 10 кВ, работы на РП-4 ПАО "СУЭНКО" | |

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

**О плановых и аварийных отключениях
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Транзит-Электро-Тюмень" 2015 год**

| Наименование объекта | Зона деятельности | Наименование/вид оборудования | Начало проведения работ | Окончание проведения работ | Количество дней | Вид планируемых работ | Примечания (отметка о проведении работ сторонними организациями) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 12.01.2015г. 08-00 | 12.01.2015г. 16-00 | 1 | Снята нагрузка с ввода№1 от РП-41, ВН-10кВ в разрыве | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 14.01.2015г. 14-40 | 14.01.2015г. 16-00 | 1 | Пропало питание по вводу №1, включен секционный разъединитель . | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-2 ООО"Кредо" | г.Тюмень | ТП-2 | 14.01.2015г. 16-00 | 14.01.2015г. 19-00 | 1 | 110/10"Домостроительная" Повреждение кабеля ООО"Стройкомплект". | |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 23.01.2015г. 09-47 | 23.01.2015г. 11-25 | 1 | Снята нагрузка с ввода №1, работы на РП-41. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 25.01.2015г. 10-47 | 26.01.2015г. 11-35 | 1 | Снята нагрузка с ввода №2, работы на РП-41 . | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-843 | г.Тюмень | ТП-843 | 28.01.2015г. 12-00 | 28.01.2015г. 15-51 | 1 | Коронация на концевой муфте в ТП-623 . | |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 30.01.2015г. 15-14 | | | Заявка на 02.02.2015г. Отключить ВН-10кВ в сторону ТП-8 с 13- до 17. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 02.02.2015г. 14-35 | 02.02.2015г. 16-08 | 1 | ВН-10кВ 1с.ш. в сторону ТП-8 отключен. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 10.02.2015г. 10-08 | 10.02.2015г. 10-25 | 1 | ВН-10кВ 1с.ш. в сторону ТП-8 отключен. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-996 | г.Тюмень | ТП-996 | 11.02.2015г. 16-10 | 11.02.2015г. 16-21 | 1 | Отключено электроснабжение . | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-1046, 809, 760 | г.Тюмень | ТП-1046, 809, 760 | 14.02.2015г. 13-15 | 14.02.2015г. 13-35 | 1 | Кратковременные включения и отключения. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-763 | Тюменский р-н | ТП-763 | 15.02.2015г. | 19.02.2015г. | 4 | Ф. Муллаши отключен с подозрением "земля в сети". | |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 19.02.2015г.15-10 | 19.02.2015г. 16-20 | 1 | ВН-10кВ 1с.ш. в сторону ТП-8 включен. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 22.02.2015г. 13-00 | 22.02.2015г. 13-52 | 1 | Мероприятия по включению напряжения со стороны ТП-8 по 1 с.ш. в сторону ТП-809. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809, 760 | г.Тюмень | ТП-809, 760 | 24.02.2015г. 22-00 | 24.02.2015г. 22-10 | 1 | Отсутствует напряжение , отключение в РП-35. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-908 | г.Тюмень | ТП-908 | 27.02.2015г. 13-10 | 27.02.2015г. 13-25 | 1 | Ф. "Якорь" отсутствует электроснабжение. | ОАО"Тюменьэнерго" |
| ТП-1042 | г.Тюмень | ТП-1042 | 02.03.2015г. 14-07 | | 1 | Планируется отключение ф. "Дом отдыха" 05.03.2015г. Обрезание веток вдоль ф., ЛЭП-10кВ | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-912 | г.Тюмень | ТП-912 | 11.03.2015г. 08-15 | | 1 | Планируется отключения напряжения с 08-00 до 17-00 13.03.2015г. Обрезание веток. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-763 | г.Тюмень | ТП-763 | 11.03.2015г. 15-15 | 11.03.2015г. 17-22 | 1 | Восстанавливают изолятор . | ОАО"Тюменьэнерго" |
| ТП-1 ООО"Кредо" | г.Тюмень | ТП-1 | 12.03.2015г. 17-20 | 12.03.2015г. 20-30 | 1 | Отсутствует напряжение ф. "Тура-1" | |
| ТП-992 | Тюменский р-н | ТП-992 | 18.03.2015г. 13-50 | 18.03.2015г. 16-00 | 1 | Аварийное отключение электроснабжение в районных сетях. | ОАО"Тюменьэнерго" |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|---|--|--------------------|
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 19.03.2015г. 09-10 | 19.03.2015г. 10-10 | 1 | Пропало напряжение со стороны ТП-8 , засекционировались и подали напряжение в сторону ТП-8. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-908 | г.Тюмень | ТП-908 | 19.03.2015г.13-30 | 19.03.2015г.18-15 | 1 | Аварийное отключение электроснабжение в районных сетях. | ОАО"Тюменьэнерго" |
| ТП-992 | Тюменский р-н | ТП-992 | 23.03.2015г. 10-00 | 23.03.2015г. 18-00 | 1 | Выполнение плановых мероприятий . | ОАО"Тюменьэнерго" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 06.04.2015г. 09-17 | 06.04.2015г. 09-28 | 1 | ВН-10кВ 1 с.ш. в сторону РП-41 отключен. | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 07.04.2015г. 09-08 | 07.04.2015г. 09-14 | 1 | ВН-10кВ Ввод-1 в сторону РП-41 включить , ввод-2 отключить . | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 09.04.2015г. 17-33 | 09.04.2015г. 17-48 | 1 | ВН-10кВ В Страну ТП-8 отключен, напряжение со стороны ТП-8 в сторону ТП-809 подано . | ОАО"СУЭНКО" |
| ТП-1046 | г.Тюмень | ТП-1046 | 12.05.2015г. 14-07 | 12.05.2015г. 15-00 | 1 | КЛ-0,4кВ в сторону дома ул. Сакко,35 поврежден и находится в отключенном состоянии . | Собственник КЛ. |
| ТП-996 | г.Тюмень | ТП-996 | 14.05.2015г. 08-45 | | 1 | Запланировано отключение на 17.05.2015г. С 08-30 до 17-00 . | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-2 ООО"Кредо" | г.Тюмень | ТП-2 | 17.05.2015г. 10-48 | 17.05.2015г. 13-21 | 1 | Оклучено эл.снабжение по команде гл.энергетика Афанасьева П.А. ф.База аварийная ситуация. | |
| РП-28 | г.Тюмень | РП-98 | 19.05.2015г. 09-51 | | 1 | Запланировано отключение ф.Калина -2, яч.6, с 08-00 до 17-00. | ОАО "Тюменьэнерго" |
| БКРТП | г.Тюмень | БКРТП | 21.05.2015г. 08-16 | 21.05.2015г. 15-15 | 1 | Ф."Калина-2", КЛ-10кВ, ВН-10кВ отключен для проведения работ по проверке трансформаторов тока. | ОАО"Тюменьэнерго" |
| ТП-945 | г.Тюмень | ТП-945 | 25.05.2015г. 19-15 | 25.05.2015г. 2015 | 1 | Сработал ВН-0,4кВ, с.ш. 2, РУ-0,4кВ по причине повреждения КЛ-0,4кВ в результате земляных работ. | |
| ТП-1046 | г.Тюмень | ТП-1046 | 02.06.2015г. 14-19 | | 1 | Заявка на 03.06.2015г. с 09-00 до 17-00, отключат ввод 2 в сторону ТП-1046 со стороны ТП-598. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 02.06.2015г. 17-47 | 02.06.2015г. 17-51 | 1 | Отключить ТП-8 в качестве 2-го ввода и подать напряжение на ТП-8 со стороны ТП-809. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-1046 | г.Тюмень | ТП-1046 | 03.06.2015г. 15-06 | 03.06.2015г. 16-14 | 1 | ВН-10кВ 1 с.ш. в сторону ТП-598 с.ш.2 поставлен в разрыв. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 05.06.2015г. 16-50 | 05.06.2015г. 17-18 | 1 | Напряжение со стороны ТП-8 в ст ТП-809 подано, схема собрана в нормальном режиме. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-1 ООО"Кредо" | г.Тюмень | ТП-1 ООО"Кедо" | 08.06.2015г. 16-48 | 09.06.2015г. 20-33 | 2 | Отключение электроснабжения ф. "Тура-1". | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-1088 | Тюменский р-н | ТП-1088 | 27.06.2015г. 18-45 | 27.06.2015г.19-45 | 1 | Ф."Подъем-1" откл. Электроснабжение, отключение на ЛЭП-110кВ. | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-1088 | Тюменский р-н | ТП-1088 | 02.07.2015г. 11-55 | 02.07.2015г. 13-20 | 1 | Отключение ф. "Подъем-1"поврежден разрядник РВО | ООО"ТЭТ" |
| ТП-2 ООО"Кредо" | г.Тюмень | ТП-2 | 02.07.2015г.15-00 | 02.07.2015г.18-00 | 1 | Отключение по заявке Афанасьева П.А. | ООО"Стройкомплект" |
| ТП-2 ООО"Кредо" | г.Тюмень | ТП-2 | 03.07.2015г. 11-30 | 03.07.2015г.13-00 | 1 | Электроснабжение отключено, проведение ППР . | ООО"ТЭТ" |
| ТП-1042 | г.Тюмень | ТП-1042 | 08.07.2015г. 10-30 | | 1 | Отключение ф. "Дом отдыха" по заявке ПАО "Суэнко" на 10.07.2015г. С 08-00 до 12-00. | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 08.07.2015г.14-56 | 08.07.2015г. 15-30 | 1 | ВН-10кВ в сторону ТП-1360 поставить в разрыв по команде "Суэнко". | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 09.07.2015г. 08-20 | 09.07.2015г. 08-23 | 1 | Переключения по заявке "Суэнко" . | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 10.07.2015г. 08-54 | 10.07.2015г. 09-19 | 1 | Переключения по заявке "Суэнко" . | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-208 | г.Тюмень | ТП-208 | 14.07.2015г. 14-35 | 14.07.2015г. 15-02 | 1 | Отключение электроснабжения со стороны "Суэнко". | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 16.07.2015г. 11-00 | 16.07.2015г. 13-10 | 1 | Переключения по причине неполадок с КЛ на ТП-8 "Суэнко". | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-809 | г.Тюмень | ТП-809 | 16.07.2015г.12-50 | 17.07.2015г. 15-40 | 1 | ВН-10кВ в сторону ТП-760 Ввод-1 отключен , проведение ППР. | ООО"ТЭТ" |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|
| ТП-908 | г.Тюмень | ТП-908 | 19.07.2015г. 16-25 | 19.07.2015г. 17-00 | 1 | Пропало электроснабжение со стороны районных сетей. | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-945 | г.Тюмень | ТП-945 | 23.07.2015г. 10-25 | 23.07.2015г. 16-33 | 1 | Отключение ввода№1, ввода№2 в сторону ТП-237 | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-1042 | г.Тюмень | ТП-1042 | 24.07.2015г.13-53 | | 1 | ф."Дом отдыха" отключат с 08-30 до 18-00 ОДС "Суэнко" Попова | |
| ТП-992 | г.Тюмень | ТП-992 | 01.08.2015г. 16-20 | 01.08.2015г. 16-26 | 1 | Пропало питание по 10кВ. | Тюменские РЭС (Районные электрические сети). |
| РП-98 | г.Тюмень | РП-98 | 04.08.2015г. 10-59 | 04.08.2015г. 11-11 | 1 | Отключение ввода №2 в сторону РП-98. Поиск неисправностей на ПС "Бурдун". | ОАО "Тюменьэнерго" |
| ТП-1043 | г.Тюмень | ТП-1043 | 04.08.2015г. 11-30 | 04.08.2015г. 19-50 | 1 | Пропало питание 10кВ от ТП-571, повреждение КЛ | ПАО "СУЭНКО", Потребитель. |
| ТП-992 | г.Тюмень | ТП-992 | 14.08.2015г. 16-45 | 14.08.2015г. 16-50 | 1 | Отключение питания по 10кВ в связи с неисправностью РЛНД на ВЛ-10кВ | Тюменские РЭС (Районные электрические сети). |
| ТП-992 | г.Тюмень | ТП-992 | 15.08.2015г. 06-00 | 15.08.2015г. 09-00 | 1 | Отключение питания по 10кВ в связи с повреждением ВЛ -10кВ | ООО "АИС" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 26.08.2015г. 16-25 | 27.08.2015г. 18-05 | 2 | Отключение ввода №2 от РП-41 в связи с работами на РП-41 | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП-976 | г.Тюмень | ТП-976 | 27.08.2015г. 18-08 | 02.09.2015г. 16-40 | 7 | Отключение ввода №1 от РП-41 в связи с работами на РП-41 | ПАО "СУЭНКО" |
| ТП "Тюменьавтодеталь" | г.Тюмень | ТП "Тюменьавтодеталь" | 17.09.2015г. 08-10 | 17.09.2015г. 17-00 | 1 | Отключение питания по 10кВ в связи с работами на ПС "Тарманское" | ООО "Тарманское-Центральное" |
| ТП-208 | г.Тюмень | ТП-208 | 05.10.2015г. 09-30 | 05.10.2015г. 12-00 | 1 | Отключение питания по 10кВ в связи с плановыми работами в сетях ПАО "СУЭНКО" | ПАО "СУЭНКО" |
| РП-98 | г.Тюмень | РП-98 | 08.10.2015г. 10-03 | 08.10.2015г. 10-50 | 1 | Отключение ввода №2 в сторону РП-98. Проведение фазировки вводов. | ООО"ТЭТ" |
| ТП-33 | г.Тюмень | ТП-33 | 08.10.2015г. 10-03 | 08.10.2015г. 11-17 | 1 | Отключение ввода №2 в сторону ТП-33 в связи с работами на РП-98. | ООО"ТЭТ" |
| ТП-992 | г.Тюмень | ТП-992 | 18.10.2015г. 08-00 | 18.10.2015г. 08-21 | 1 | Отключение питания по 10кВ. | Тюменские РЭС (Районные электрические сети). |
| ТП-1164 | г.Тюмень | ТП-1164 | 07.11.2015г. 11-34 | 07.11.2015г. 13-39 | 1 | отключение ввода №2 со стороны РП-56 | |
| ТП-2 Камчатская 202 | г.Тюмень | ТП-2 Камчатская 202 | 11.11.2015г. 11-10 | 12.11.2015г. 19-20 | 1 | порыв КЛ-10кВ строительным управлением "Север" | |
| РП-95, ТП-15-95, ТП-1596, ТП-1597 | г.Тюмень | РП-95, ТП-15-95, ТП-1596, ТП-1597 | 12.11.2015г. 21-30 | 12.11.2015г. 23-10 | 1 | отключен ввод №1 со стороны ПАО "СУЭНКО" | |
| РП-95, ТП-15-95, ТП-1596, ТП-1597 | г.Тюмень | РП-95, ТП-15-95, ТП-1596, ТП-1597 | 13.11.2015г. 17-18 | 13.11.2015г. 18-34 | 1 | отключен ввод №1 в связи с повреждением соединительной муфты в сторону ТП-1596 | |
| ТП-3 | г.Тюмень | ТП-3 | 26.11.2015г. 11-40 | 26.11.2015г. 12-05 | | "Сиб-Инвест" проводил работы на ТП-2 с отключением в сторону ТП-3 | |
| ТП-1597 | г.Тюмень | ТП-1597 | 30.11.2015г. 10-59 | 30.11.2015г. 17-30 | | отсутствует напряжение по вводу №2 в связи с переключениями в сетях ПАО "СУЭНКО" | |
| ТП-1193 | г.Тюмень | ТП-1193 | 18.12.2015г. 08-00 | 18.12.2015г. 17-05 | | отсутствует напряжение по вводу №2 в связи с работами в сетях ПАО "СУЭНКО" | |
| ТП-843, ТП-1043 | г.Тюмень | ТП-843, ТП-1043 | 24.12.2015г. 11-00 | 24.12.2015г. 13-27 | | отсутствует напряжение по 10 кВ, работы на РП-4 ПАО "СУЭНКО" | |