

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

О плановых отключениях
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Транзит-Электро-Тюмень" 2011 год

Наименование объекта	Зона деятельности	Наименование/вид оборудования	Начало проведения работ	Окончание проведения работ	Количество дней	Вид планируемых работ	Примечания
ТП 10/0,4 кВ	д.Матмассы	КТПн 10/0,4 кВ	25.06.2011г. 10-45	25.06.2011г. 14-25	1	Техническое обслуживание, проведение ППР	
ВЛ-10 кВ	Тюменский район	ВЛ-10 кВ ф.Домостроитель	26.08.2011г. 13-10	26.08.2011г. 14-15	1	Ремонт РЛНД-10кВ	
ТП-1043	г.Тюмень	ТП-1043	02.11.2011г. 07-30	02.11.2011г. 09-30	1	поведение работ в ТП-623	осуществляет персонал ОАО "СУЭНКО"

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

О сводных данных об аварийных отключениях
ООО "Транзит-Электро-Тюмень" за 2011 год

№ п/п	Дата и время возникновения нарушения (отключения)	Дата и время устранения нарушения (восстановления)	Зона деятельности	Отключившееся оборудование	Причины возникшего нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Время восстановления нагрузки	Потребитель	Недоставлены, в следствии возникшего нарушения, объем электроэнергии (кВт.ч.)
1	23.02.2011г. 19-30	23.02.2011г. 20-45	г.Тюмень	ТП 10/0,4	повреждение изоляции каб.муфты в яч.№9 ТП-1193	нагрузка переведена на 2 ввод ТП-1193	1 час 15.мин.	торгово-офисное здание	нет
2	28.06.2011г. 10-45	30.06.2011г. 16-40	г.Тюмень	ТП 10/0,4	порыв кабеля 10 кВ в сторону ТП-843	восстановление кабеля 10 кВ	54 часа	складская база	2500
3	11.08.2011г. 14-05	13.08.2011г. 00-30	д.Матмассы	ТП 10/0,4	расслоение изоляции КЛ 0,4 кВ	восстановление кабеля, оборудования	34 час. 30 мин.	производственно- складская база	2700
4	11.09.2011г. 13-25	13.09.2011г. 14-40	г.Тюмень	ТП 10/0,4	отключение системы защиты	восстановление электрооборудования	1 час. 15 мин.	население	нет
5	14.10.2011г. 06-50	14.10.2011г. 08-30	г.Тюмень	ТП 10/0,4	повреждение кабеля 10 кВ в сторону ТП-976	нагрузка переведена на 2 ввод ТП-976	1 час 40.мин.	население	нет